

miestneho šetrenia bodovej závady na ceste č. III/55310 v obci Nový Ruskov, časť Malý Ruskov

Prítomní:

Za SC KSK SaÚ Trebišov - Pavol Tereščák – vedúci strediska

- Valentín Vasilčák – starší referent

- Michal Sabadoš – cestmajster Sečovce

Za OcÚ Nový Ruskov - Ing. Ján Borovský - starosta

Na ceste č. III/55310 v km 2,6-207 v Obci Nový Ruskov, v časti Malý Ruskov, v ostrej ľavotočivej zákrute dochádza pri stretávaní sa dvoch kamiónov k ich vybočeniu z vozovky na krajnicu. Následkom toho je v krajnici vyjazdená koľaj hlboká cca 30 cm. Vzhľadom na šírku vozovky v tomto mieste cca 6 m a šírku krajnice 1,2 m dochádza k porušeniu dlaždenej priekopy a následne jej znefunkčneniu.

V rámci bežnej údržby je možné upraviť krajnicu jej zrezaním a doplnením zásypovým materiálom (kamenivom). Po určitom čase sa porucha objaví znova. Pre vyriešenie problému je potrebné krajnicu spevniť rozšírením vozovky až po priekopu a v priekope osadiť odvodňovacie panely, ktoré budú tvoriť oporný múr pre rozšírenú vozovku. Na realizáciu tohto opatrenia je potrebné zabezpečiť potrebnú projektovú dokumentáciu a zaradiť túto bodovú závadu do plánu opráv „Súvislá údržba“ v čo najkratšom možnom čase. Správa a údržba Trebišov, cestmajsterský obvod Sečovce v rámci bežnej údržby zreže krajnicu, dosype zásypovým materiálom a upraví dlažby v priekope v termíne do 15. 4. 2007. Zároveň uplatní požiadavku na zaradenie opravy tejto bodovej závady na Správu ciest Košického samosprávneho kraja.